



Defizite Hochwasserrisiko

- Kein
- Hoch

Hydromorphologische Belastungen

Querbauwerk

- Hochwasserschutz
- Sonstige
- Fischpassierbar
- Einleitungspunkt

Hydrologische Belastungen

- Staustrücke (überlagert dargestellt)

Morphologie-Bewertung

- Nicht Verändert
- Wenig Verändert
- Mäßig Verändert
- Stark Verändert

Grundlagen

- Blattschnitt Detailkarte

DKM

- Katastralgemeindefläche

Gewässernetz

- < 10 km² Gewässer
- ≥ 10 km² Gewässer
- 1 fkm

Schutzgebiet

- Feuchtgebietsinventar



0 500 1 000 m

freiland
UMWELTCONSULTING ZT GMBH

Karten-Nr.: 2.0

Version 1.0 | 10.06.2026