





Defizite Hochwasserrisiko

- Kein
- Gering
- Mäßig
- Hoch

Hydromorphologische Belastungen

Querbauwerk

- Wasserkraft
- Hochwasserschutz
- Sonstige
- Fischpassierbar

Hydrologische Belastungen

- Restwasserstrecke (überlagert dargestellt)
- Staustrucke (überlagert dargestellt)

Morphologie-Bewertung

- Nicht Verändert
- Wenig Verändert
- Mäßig Verändert
- Stark Verändert

Grundlagen

- Blattschnitt Detailkarte
- DKM
- Katastralgemeindefläche
- Gewässernetz
- < 10 km<sup>2</sup> Gewässer
- ≥ 10 km<sup>2</sup> Gewässer
- 1 fkm
- Schutzgebiet
- NATURA2000 FFH-Gebiet
- Wasserschongebiet
- Aueninventar



REVITAL  
INTEGRATIVE  
NATURRAUM  
PLANUNG GmbH

Karten-Nr.: 2.R

Version 1.0 | 17.06.2026