



Defizite Hochwasserrisiko

- Kein
- Gering
- keine ABU, Datendefizit

Hydromorphologische Belastungen

Querbauwerk

- Wasserkraft
- Hochwasserschutz
- Sonstige
- Fischpassierbar
- Einleitungspunkt

Hydrologische Belastungen

- Restwasserstrecke (überlagert dargestellt)
- Staustrücke (überlagert dargestellt)

Morphologie-Bewertung

- Nicht Verändert
- Wenig Verändert
- Mäßig Verändert
- Stark Verändert

Grundlagen

- Blattschnitt Detailkarte
- DKM
- Katastralgemeindefläche

Gewässernetz

- < 10 km² Gewässer
- ≥ 10 km² Gewässer
- 1 fkm

Schutzgebiet

- NATURA2000 FFH-Gebiet
- NATURA2000 Lebensraumtyp



0 500 1.000 m

REVITAL
INTEGRATIVE
NATURRAUM
PLANUNG GmbH

Karten-Nr.: 2.ZA

Version 1.0 | 17.06.2026