



Defizite Hochwasserrisiko

- Kein
- Hoch

Hydromorphologische Belastungen

Querbauwerk

- Hochwasserschutz
- Sonstige
- Fischpassierbar
- Einleitungspunkt

Hydrologische Belastungen

- Restwasserstrecke (überlagert dargestellt)
- Staustrucke (überlagert dargestellt)

Morphologie-Bewertung

- Wenig Verändert
- Mäßig Verändert
- Stark Verändert

Grundlagen

- Blattschnitt Detailkarte
- DKM**
- Katastralgemeindefläche
- Gewässernetz**
- < 10 km² Gewässer
- ≥ 10 km² Gewässer
- fkm
- Schutzgebiet**
- Wasserschongebiet
- Feuchtgebietsinventar
- Aueninventar



0 500 1 000 m

freiland
UMWELTCONSULTING ZT GMBH

Karten-Nr.: 2.B

Version 1.0 | 10.06.2026