



Defizite Hochwasserrisiko

- Kein
- Mäßig
- Hoch

Hydromorphologische Belastungen

Querbauwerk

- Wasserkraft
- Hochwasserschutz
- Sonstige
- Fischpassierbar
- Einleitungspunkt

Hydrologische Belastungen

- Restwasserstrecke (überlagert dargestellt)
- Staustrucke (überlagert dargestellt)

Morphologie-Bewertung

- Nicht Verändert
- Wenig Verändert
- Mäßig Verändert
- Stark Verändert

Grundlagen

- Blattschnitt Detailkarte
- DKM
- Katastralgemeindefläche
- Gewässernetz
- < 10 km<sup>2</sup> Gewässer
- ≥ 10 km<sup>2</sup> Gewässer
- 1 fkm
- Schutzgebiet
- Feuchtgebietsinventar
- Aueninventar



0 500 1 000 m

freiland  
UMWELTCONSULTING ZT GMBH

Karten-Nr.: 2.E

Version 1.0 | 10.06.2026